



**Dirección General
De Aviación Civil**

CERTIFICADO DE:

ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO APROBADA RDAC 145

NUMERO: ***OMA-N-028-SETE***

NOMBRE DE LA OMA: ***SETE, SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CORREA MIÑO CIA. LTDA***

CON UBICACIONES EN: ***N/A***

***DIRECCION: AVENIDA MACHALA # 105 Y AVENIDA MARISCAL
SUCRE (SECTOR MENA DEL HIERRO), Quito-Ecuador***

Habiéndose comprobado que cumple con todas las normas y regulaciones emitidas por la Dirección General de Aviación Civil, relativas a Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas de acuerdo a la Parte 145 de las RDAC, se lo habilita a operar como tal de acuerdo a la siguiente clasificación:

Servicios Especializados (Ensayos No Destructivos)

Con las limitaciones que se indican en la Lista de Capacidad Aprobada adjunta al presente certificado

Fecha de emisión : ***12 de mayo del 2015***

Cmdte. Roberto Yerovi De La Calle
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Este certificado no es transferible

Lista de Capacidades

OMA-N-028-SETE



Habilitaciones Limitadas Servicios Especializados

Ensayos no Destructivos (NDT)	Norma Aplicable
Inspección Visual (VT)	FAA AC-43-13-1B
Líquidos Penetrantes (PT)	ASTM 1417-13
Partículas Magnéticas (MT)	ASTM 1444-12
Corrientes Inducidas (ET)	NON DESTRUCTIVE TESTING HANDBOOK VOL. 5TERCERA EDICION
Ultrasonido Industrial (UT)	ASTM E114-10/ E587-10

APROBACION DGAC

FECHA: 19-5-2015

NOMBRE: Inspector Técnico

FIRMA: [Firma]



Fecha: 19-Mayo-2015

LISTA DE CAPACIDADES

OMA-N-028-SETE

**Habilitaciones Limitadas
Servicios Especializados**

Alcance	Documento de Referencia
PINTURA DE PARTES DE AERONAVES	
• NLG Wheel Assembly	Goodrich NDT Manual 32-40-71 Part 1, (2)
-P/N: 3-1470	CMM Goodrich 32-41-12 CLEANING 4. Strip Paint From Wheel Halves REPAIR 8. Wheel Half Paint
-P/N: 3-1531	CMM Goodrich 32-41-13 CLEANING 2. Paint Removal REPAIR 1.D.(16) Wheel Half Paint
-P/N: 3-1622	CMM Goodrich 32-49-08 CLEANING 4. Paint Removal REPAIR 7. Paint Wheel
• MLG Wheel Assembly	Goodrich NDT Manual 32-40-71 Part 1, (2)
-P/N: 3-1530	CMM Goodrich 32-41-13 CLEANING 2. Paint and Filler Material Removal REPAIR 1.D.(21) Wheel Half Paint
-P/N: 3-1641	CMM Goodrich 32-49-11 CLEANING 3. Removal of Paint REPAIR 20. Wheel Half Paint

APROBACION DGAC

FECHA: 28-Diciembre-2014

NOMBRE: Wilson Rocha

FIRMA: [Firma]



FECHA: 26-Dic-2017